

## Kö 440 500 – Schmelz-Kobold Elektrická pájka

Používa sa na nahrievanie všetkých druhov voskov a jej hlavné využitie je pri sériových opravách dielcov vo výrobe. Má citlivé nastavovanie teploty a v prevádzke môže byť zapnutá niekoľko hodín. Trafo je napojiteľné na 220V.

### Skladá sa:

1. Trafo pre elektrickú pájku Kö 440 504
2. Kábel 1,5 m k taviču Kö 440 507
3. Tavič pre el. pájku (rukoviatka, topné teleso špička kábel 1,5 m) Kö 440 505
4. Topné teleso pre el. pájku Kö 440 502
5. Špička pre el. pájku Kö 440 503



### Pracovný postup:

Pri zapnutí trafo sa rozsvieti kontrolná žiarovka. Regulátor teploty na transformátore si nastavte na teplotu potrebnú k taveniu príslušného vosku. Pomocou modelovacej špičky odoberieme z tyčinky vosku malé množstvo a na poškodené miesto nanášame na viac krát, tak aby nám vosk nekvapal dole zo špičky počas prenosu na opravované miesto. Pri voľbe farby radšej začneme so svetlým odtieňom a potom použijeme tmavší. Na zachladenie vosku je možné použiť cidlinu, alebo dláto. Malé pozdĺžne rýhy je možné opraviť tak, že prednou hranou modelovacej špičky ťaháme opatrne s rozohriatym, farebne zodpovedajúcim voskom po hrane. Po každej práci s pájkou modelovaciu špičku očistíme riedidlom.

### Dôležité upozornenia:

1. Špičku nevymieňať pokiaľ je horúca a transformátor je pod elektrickým prúdom.
2. Žiadne opravy nevykonávajú sami. Prístroj vyžaduje iba odbornú opravu.
3. Pokiaľ sa špička poškodí, nevzťahuje sa na ňu záruka.
4. Špička je bežný spotrebný artikel, ktorý sa častým používaním opotrebuje.
5. Na plynovú pájku je záruka dva roky na výrobné vady.
6. Nepatrí do rúk deťom.

